


[选型表与技术规格]

内容	代 码 及 说 明	
	ST3200/	二线制回路供电显示表头
外形尺寸	A	60x29x26, 带壳体
	B□	圆形, B后带数字表示直径(mm)
显示方式	D0	数码管显示
	D1	LCD显示
本体是否带按键	K0	无按键, 但有引出插针
	K2	带2个按键
使用温度范围	T0	-10℃~60℃
	T1	-40℃~85℃


技术规格

- ◆ 两线制, 输入电流: 4 ~ 20mA
- ◆ 回路压降: 3.3V@20mA
- ◆ 过载允许电流: 100mA
- ◆ 显示范围: -1999~9999
- ◆ 工作温度: -10 ~ 60℃ (T0型) 或-40 ~ 85℃ (T1型)
- ◆ 相对湿度: ≤85%R·H, 不结露
- ◆ 准确度: ±0.2%F·S

[外形尺寸图] 单位: mm



[插针接线说明]



[参数列表]

符号	名称	内容	取值范围
Prog	prog	是否进入参数设置选择	no /yes /oA
in-d	in-d	显示小数点位置选择	注1
u-r	u-r	测量量程下限	-1999-9999
F-r	F-r	测量量程上限	-1999-9999
in-A	in-A	零点修正值	-1999-9999
Fi	Fi	满度修正值	0.500-1.500
Fltr	Fltr	数字滤波参数	1-20
Endp	Endp	是否退出参数设置选择	no/yes
oA	oA	参数密码设置	注2
PF	PF	开平方运算选择	注3
cHo	cHo	小信号切除门限	0-25

注1: 依次为“0000”“0000.”“000.0”“00.00”“0.000”, 右键进行切换
注2: oA密码设置为1111时可进入PF和cHo参数, 设置为其他值后将回到测量状态。
注3: on对应选择该功能, off对应关闭该功能。

[ST3200总装图]

