


ST3209快速测温仪

- ① 大屏显示，适用于快速测量钢水等高温物质
- ② 输入信号：S、B、R、WRe3-25四种热电偶信号
- ③ 外形：480×320×100
- ④ 仪表电源：220V AC

➡ [机箱底部接线说明]



- ① 电源插座 220V AC
- ② 保险丝座
- ③ 2根测温枪接线柱，红色接正极，黑色接负极
- ④ 冷端感温元件
- ⑤ 变送输出插座，2芯航插，1接正极，2接负极
- ⑥ 通信接口，3芯航插，1为RXD，2为TXD，3为GND
- ⑦ BCD码接口，25芯插座
- ⑧ 电铃插座（220V AC）