

ST3510无纸记录仪

内容	代码及说明	
	ST3510/	无纸记录仪
外形尺寸	A-H	160×80×150 (W×H×L)
通道数	1	单通道输入
	2	2通道输入
	3	3通道输入
	4	4通道输入
顺序表示第1,2,3,4通道的输入信号 (其它输入信号, 订货时说明)	E E E E	热电偶 K、S、R、B、N、E、J、T
	R R R R	热电阻 Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53
	I I I I	直流电流 (4~20) mA、(0~10) mA或(0~20) mA
	V V V V	直流电压 (0~5) V、(1~5) V
	M M M M	直流mV (订货注明范围)
	L L L L	远传压力表
报警点数量	T□	T0: 无报警 T1~T4: 1~4点报警
变送输出 (独立供电, 全隔离。12位D/A, 误差小于±0.2%) 双变送则同时写两个代码	A0	无变送输出1
	A1	电流输出 (4~20) mA、(0~10) mA或(0~20) mA
	A2	电压输出 (0~5) V、(1~5) V
	A3	电压输出 (0~10) V
	A4	其它输出
外供电源 (最多可同时选择两组外供电源, 订货需注明)	B0	无外供电源
	B1	外供24V DC, 误差小于±5%, 50mA
	B2	外供12V DC, 误差小于±5%, 50mA
	B3	外供精密电压源, 误差小于±0.2%, 40mA
	B4	外供精密电流源, 误差小于±0.2%
	B5	其它
通讯接口 (独立供电, 全隔离, 2400~19.2k 仪表地址0~99, 应答延迟小于500 μs)	S0	无通讯接口
	S1	RS-232接口
	S2	RS-485接口
仪表电源	V0	220V AC
	V1	24V DC
	V2	12V DC
	V3	其它
USB转贮接口	USB	不带可省略
打印功能 (不带可省略)	P	P表示带打印功能
液晶屏颜色	B	蓝底白字
	Y	黄底黑字
非标准功能 (不带可省略)	N	N表示非标功能

- ① 采用128×64点阵液晶屏。汉字菜单, 记录和曲线显示功能
- ② 基本误差优于±0.2%F·S, 16位A/D转换器, 测控周期0.2秒, 自整定
- ③ 抗干扰设计, 抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰, 抗干扰能力达到III级
- ④ 输入信号: 热电阻, 热电偶, 直流电流, 直流电压, 远传压力表等

开孔尺寸: 152₋₁ x 76₋₁

[接线端子图]

